

Mr. GoodTower®



## 冬季停机

检查您的开式冷却塔、闭式冷却塔以及蒸发式冷凝器有无磨损或损坏的部件。

现在是时候更换老化或低效的设备和部件了。

及早的诊断可以防止意外的春季启动故障和昂贵的紧急维修费用。



Mr. GoodTower®



无论您设备的使用年限、型号和制造商，均可享受一次**免费的整机检查**，请联系您当地的益美高顶好先生®服务中心。

# 冬季停机 - 检修贴士

为了确保设备达到最佳性能，以下的关键部件 需要被检查：

## 填料：

(适用于开式冷却塔)

检查冷却塔的填料是否有物理损坏、过多的污垢和/或结垢。如果有，那么您的设备可能需要在低于最大排热能力的情况下运行，并且需要更换填料。

## 盘管：

(适用于闭式冷却塔  
以及蒸发式冷凝器)

检查盘管是否有泄漏和结垢。请联系您当地的益美高顶好先生®代理商获取评估和建议。

## 脱水器：

检查脱水器的安装位置是否正确、有无结垢、腐蚀或者堵塞。损坏的脱水器会导致过度的飘逸率并且腐蚀/堵塞的脱水器会降低机组的热力性能。

## 风机叶轮：

检查离心风机叶轮是否过度振动。更换振动或损坏的风机叶轮。检查轴流风扇的叶片或轮毂是否有裂纹。更换所有损坏的通风机组件。

## 轴承：

检查通风机组轴承有无异常噪音。根据制造商推荐的维护计划润滑轴承。应考虑储备备用轴承。

## 皮带：

检查驱动系统皮带是否有磨损。检查松紧程度是否正常。应考虑储备备用的皮带。

顶好先生®服务中心



拨打电话 +86-21-66877786 或者访问 [www.evapcoasia.com](http://www.evapcoasia.com),  
获悉离你最近的益美高顶好先生®服务中心或当地代理商的联系方式